



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

ที่ นศ.๗๒๘๐๓/

วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ได้ดำเนินขออนุมัติแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค จำนวน ๑๗ จุด ประจำปี ๒๕๖๖ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง นั้น บัดนี้กองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค จำนวน ๑๗ จุด รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อระบบประปา	ค่า PH น้ำดิบ	ค่า PH น้ำดี	หมายเหตุ
๑	ระบบประปาบ้านควนประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑	๘.๑	๘.๐	
๒	ระบบประปาชนบทบ้านป้อโหด หมู่ที่ ๑	๘.๒	๗.๙	
๓	ระบบประปาบ้านควนกลาง หมู่ที่ ๒	๗.๘	๗.๕	
๔	ระบบประปาชนบทบ้านไสเจาะป่า หมู่ที่ ๒	๗.๙	๗.๖	
๕	ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๒	๘.๒	๗.๖	
๖	ประปาชุมชนบ้านหนองสามสีบ หมู่ที่ ๓	๘.๗	๘.๒	
๗	ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๓	๘.๐	๗.๘	
๘	ระบบประปาชนบทบ้านราชเวช หมู่ที่ ๓	๗.๒	๗.๒	
๙	ระบบประปาขนาดใหญ่มากบ้านเสม็ดจวน หมู่ที่ ๔	๘.๗	๘.๕	
๑๐	ระบบประปาชนบทบ้านเสม็ดจวน(โรงเรียนยาง) หมู่ที่ ๔	๘.๑	๗.๖	
๑๑	ระบบประปาชุมชนวัดคงคาเลียบ หมู่ที่ ๕	๙.๕	๘.๒	
๑๒	ประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านพรุนุด หมู่ที่ ๕	๘.๒	๘.๐	
๑๓	ประปาบ้าน จพภ.๓ หมู่ที่ ๖	๘.๒	๗.๘	
๑๔	ประปาบ้าน จพภ.๔ หมู่ที่ ๗	๘.๑	๗.๙	
๑๕	ประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านทะเลปรน หมู่ที่ ๗	๗.๗	๗.๕	
๑๖	ประปาชนบทบ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๘	๗.๙	๗.๗	
๑๗	ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านควนแดง หมู่ที่ ๘	๗.๕	๗.๕	